

From the makers of Tempa•DOT®

ENG – Wearable Children's Underarm Thermometer

Directions:

- Peel off thermometer from backing and place on the side of the body in the axilla (armpit).
- Close arm and wait 3 minutes for the first temperature measurement – shorter times may give inaccurate readings.

How To Read:

- Lift arm to read. Thereafter readings are virtually instant. Just lift the arm to take the next measurement.
- Look at dot grid. The highest black dot indicates the correct temperature (see example).

Note: TraxIt® will adhere to the armpit through bathing and may be left in place up to 48 hours on normal, healthy, intact skin.

To Remove:

Gently pull off and discard. DO NOT REUSE.

Accuracy: +0.1°C to -0.2°C (maximum permissible error).

Thermometer has no temperature offset.

Do Not Use:

Reuse may result in compromising product integrity, lead to device failure, or may create risk of wound contamination, patient infection or cross infection which may lead to injury, illness or death of the patient.

Conforms to ASTM E 1299-96 Clinical thermometers Part 2:

Phase change type (dot matrix) thermometers.

BG

Указания:

- Отделете термометъра от опаковката и го поставете отстрани на тялото в подмишница.
- Притиснете с ръката и изчакайте 3 минути за първото отчитане на температурата – за по-малко време измерването може да бъде неточно.

Отчитане на температурата:

- Повдигнете ръката, за да прочетете измерването. След това отчитанията са практически независими. Просто повдигнете ръката си, за да направите следващото отчитане.
- Погледнете мярката от точки. Последната точка, която е станала ЧЕРНА, показва точната температура (вж. примера).

Забележка: TraxIt® ще се използва за дълго време и може да бъде използван до 48 часа върху нормална, здрава и непокътната кожа.

Премахване: Нежно го отлепете и го изхвърлете. НЕ ГО ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВТОРНО.

Точност: +0,1°C до -0,2°C (максимално допустимата грешка).

Термометърът няма компенсация на температурата.

Не повторна употреба:

Повторно използване може да доведе до компрометиране на целостта на продукта, да доведе до повреда на устройството, или могат да създадат рисък от заразяване на раната, инфекция на пациентка или кърстоано заразяване, което може да доведе до нарастващи заболявания или смърт на пациентка.

Отговор на ASTM E 1299-96 Клинични термометри Част 2:

Тип променяща се фаза (матрично-точкови) термометри.

CS

Návod:

- Odloučněte teplomér z podkladu a zasuňte jej do podpažní jamky.
- Ruku přitiskněte a na první změření výčkejte 3 minuty – kratší doba může dát nepřesný údaj.

Jak číst:

- Pro přečtení jen zvedněte ruku. Pak jsou měření v podstatě okamžitá. Pro každý další změření stačí jen zvednout ruku.
- Podívějte se na bodovou mřížku. Správnou teplotu označuje nejvyšší černý bod (viz příklad).

Poznámka: TraxIt® ulví v podpažní jamce i během koupání a může se ponechat na normální zdravé neporaněné pokožce až 48 hodin.

Odstranění:

Teplomér ještě odloučněte a vyhodte. NEPOUŽÍVEJTE JEJ OPAKOVANĚ.

Přesnost: +0,1°C až -0,2°C (nejvyšší přípustná chyba).

Teplomér nemá žádnou teplotní odchylku.

Nepoužívejte opakován:

Opětovné použití může mit za následek ohrožení integrity produktu, vést k selhání zařízení, nebo může vytvořit riziko kontaminace rany, infekce pacienta nebo křízové infekce, která může vést k poranění, onemocnění nebo smrt pacienta.

Odporová ASTM E 1299-96 Klinické teploměry, část 2:

Teploměry změny fáze (bodová matici).

DA – Anvendelig underarmstermometer til børn

Anvisninger:

- Fjern termometer fra omslag og placér det på siden af kroppen inde i akselflen (armhulen).
- Ræk arm og vendt i 3 minutter for den første temperaturmåling – en kortere tid kan give uregelmæssige aflesninger.

Aflesning:

- Luft arm for at aflesze. Aflesninger er derefter praktisk talt objektivitlig. Loft blot armen for at tage den næste måling.
- Se på plættene. Den øverste sorte plætte viser den korrekte temperatur (se eksempel).

Bemærk: TraxIt® vil klæbe til underarmen gennem badning og kan blive efterladt i 48 timer på normal, sund, intakt hud.

Fjerne: Fjern forsigtigt og bortskaft. MÅ IKKE GENBRUGES.

Nøjagtighed: +0,1°C til -0,2°C (maksimal tilladelig afvigelse).


Termometer har ingen temperaturudligning.

Må ikke genbruges: Produktet må ikke genbruges, da genbrug kan påvirke produktets uskadelhed eller/og funktion og derved medføre en risiko for sårkontaminerings, patientinfektion eller krydsinfektion, som kunne føre til skade, sygdom eller dødsfald.


Tilpasser ASTM E 1299-96 Kliniske termometre Del 2:

Termometre med farveomslag (EU-Dansk titel).


Sidste sorte plætte viser 37,2°C.




MD: Medical Device



MI: Медицинско изделие



MD: Zdravotnický prostředek



Læge: Medicinsk udstyr

DE – Kinder-Achselhöhlen-Dauerthermometer

Gebrauchsanleitung:

- Thermometer von der Schutzhülle abziehen und an der Seite des Körpers in der Axilla (Achselhöhle) platzieren.
- Arm schließen und 3 Minuten auf die erste Temperaturnachweisung warten – eine kürzere Zeit kann ungenaue Ablesungen ergeben.

Anleitung zum Ablesen:

- Arm zum Ablesen anheben. Danach zeigen sich die Ablesungen nahezu augenblicklich. Einfach den Arm anheben um die nächste Messung vorzunehmen.
- Schauen Sie auf den Punkte-Raster. Der höchste schwarze Punkt zeigt die korrekte Temperatur an (siehe Beispiel).

Anmerkung: TraxIt® haftet während des Badens in der Achselhöhle und kann bis zu 48 Stunden auf normaler, gesunder, intakter Haut verbleiben.

Zum Entfernen:

Vorsichtig abziehen und entsorgen. NICHT WIEDERVERWENDEN.

Thermometer hat keine Temperatur-Rückstellung.

Nicht zur Wiederverwendung:

Wiederverwendung kann zu einer Beeinträchtigung der Produktintegrität und zu einem Ausfall des Geräts führen oder Wundkontamination und eine Infektion bzw. Kreuzinfektion des Patienten hervorrufen, die zur Verletzung, Erkrankung oder zum Tod des Patienten führen kann.

Entspricht ASTM E 1299-96

Medizinische Thermometer Teil 2: Phasenumschlag-Thermometer (Punktmatrix).

Der Letzte schwarzer Punkt zeigt 37,2°C.



MP: Medizinprodukt

EL – Υπο-μασχάλιο Θερμόμετρο για Παιδιά που Φοριέται

Οδηγίες:

- Αφράστε το θερμόμετρο από το στήριγμα και ποτεθήστε το στην πλευρά του σώματος κάτω από τη μασχάλιο.
- Κατέβάστε το βραχιόνιο και περιμένετε 3 λεπτά για την πρώτη μέτρηση θερμοκρασίας – μικρότερο χρονικό διάστημα ενδέχεται να δώσει ανακριβείς μετρήσεις.

Πώς να το Αισθάνετε:

- Σηκώστε το χέρι για να το διαβάσετε. Μετά απ' αυτό ο μετρήσεις είναι κυριολεκτικά δύναμεις. Άπλα σηκώστε το χέρι και διδασκάστε την επόμενη μέτρηση.
- Κατέβάστε το πλέγμα κουκίδων. Η ψηφιότερη μάρκα κουκίδα δείχνει την συστηθεροκρασία (βλ. παρόμερη).

Σημείωση: Το TraxIt® θα είναι καλτσάρισμα στη μασχάλια ακόμα και κατά τη διάρκεια του πνωματισμού και μπορεί να το αφήσετε στη θέση του επί 48 ώρες σε κανονικού, άγιας και ανέπαθη δέρμα.

Για την Αραιότητα:

Ξεκολλήστε το απόλιτα και πετάξτε το. ΜΗΝ ΤΟ ΞΑΝΑΡΧΙΣΜΟΠΟΙΗΣΤΕ.

Ακρίβεια: +0,1°C μέχρι -0,2°C (μέγιστο επιτρέπόμενό λάθος).

Το θερμόμετρο δεν διαθέτει αντιστάθμισμα κυριολεκτικής θερμοκρασίας.


Μην επαναχρησιμοποιείτε.

Η επαναχρησιμοποίηση ενδέχεται να διακυβεύσει την ακεραιότητα του προϊόντος, να οδηγήσει στην δυσλειτουργία της συσκευής, ή μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο μόλυνση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθενεία ή άνωτο του ασθενούς.

Συμβατό με ASTM E 1299-96

Κλινικό θερμόμετρο Μέρος 2: Θερμόμετρα τύπου αλλαγής φάσης (ψηφιακές κουκίδες).

Η τελευταία μάρκα κουκίδα δείχνει 37,2°C.



MD: Iατροτεχνολογικό προϊόν

ES – Termómetro infantil para la axila para llevárselo puesto

Indicaciones:

- Separate el termómetro de su respaldo y colóquelo a un lado del cuerpo en la axila (sobaco).
- Cierre el brazo y espere de 3 minutos para la primera medición de temperatura – un tiempo menor puede dar lecturas imprecisas.


Cómo leerlo:

- Levante el brazo para hacer la lectura. En lo sucesivo, las lecturas son virtualmente instantáneas. Solo levante el brazo para tomar la siguiente lectura.
- Mire la matriz de puntos. El punto negro más alto indica la temperatura correcta (vea el ejemplo).

Nota: TraxIt® se adherirá a la axila aun con el baño, y puede dejarse en su sitio hasta por 48 horas en piel normal, sana, intacta.

Para quitarlo:

Sepárela suavemente y deséchelo



From the makers of Tempa-DOT®

IT – Termometro ascellare indossabile per bambini

Istruzioni:

- Rimuovere il termometro dalla confezione e posizionare sul lato del corpo, nell'ascella.
- Chiudere il braccio e aspettare 3 minuti per la prima misurazione della temperatura – tempi più brevi potrebbero dare come risultato misurazioni non accurate.

Modalità di lettura:

- Sollevare il braccio per leggere. Dopo di che le letture sono virtualmente istantanee. Basta sollevare il braccio per prendere la misurazione successiva.
- Guardare la griglia a punti. Il punto nero più alto indica la temperatura corretta (vedere esempio).

Nota: TraxIt® aderisce all'ascella durante il bagno e può essere lasciato in posizione fino a 48 ore su una pelle normale, sana, intatta.

Per rimuovere:
Staccare delicatamente e smaltire. **NON RIUTILIZZARE.**

Accuratezza: Da +0,1°C a -0,2°C (errore massimo consentito).


Il termometro non presenta offset di temperatura.

Il riutilizzo può compromettere l'integrità del prodotto, causare guasti al dispositivo o creare rischi di contaminazione delle ferite, infezioni del paziente o infezioni crociate che possono causare lesioni, malattie o morte del paziente.

Conforme a ASTM E 1299-96

Parte 2: Termometri tipo modifica fase (matrice di punti).

L'ultimo punto nero visualizza 37,2°C.



MD: Dispositivo medico

NO – Bærbart underarmstermometer for barn

Anvisninger:

- Dra termometret av dekkpapiret og plasser det på siden av kroppen i fossa axillaris (armhulen).
- Plasser armen langs siden og vent 3 minutter for den første temperaturmålingen – kortere tid kan gi unøyaktig avlesning.

Avgjøring:

- Løft armen for å lese av. Deretter er avgjøringen praktisk talt øyeblikkelig. Bare løft armen for å ta neste måling.
- Se på prikkmatrisen. Den hoyeste svarte prikken indikerer den riktige temperaturen (se eksemplar).

Merk: TraxIt® vil bli sittende i armhulen ved bading og kan sitte på i opptil 48 timer på normal, sunn, intakt hud.

Fjerning:

Dra forsiktig av og kast. SKAL IKKE GJENBRUKES.

Nøyaktighet: +0,1°C til -0,2°C (maksimal tillatt feil).

Termometret har ikke noe temperaturavvik.

Skal ikke gjenbrukes:

Gjenbruk kan medføre kompromittert produktintegritet, kan føre til enhetssvikt eller kan skape risiko for sårkontaminasjon, pasientinfeksjon eller krysskontaminasjon som kan føre til skade, sykdom eller død for pasienten.

Samsvarer med ASTM E 1299-96

Kliniske termometre – Del 2: Faseomslagstermometre (dot matrix).

Den siste svarte prikken viser 37,2 °C.



MD: Medisinsk utstyr

SK – Detský nálepovací teplomer na meranie v podpažuši

Návod na použitie:

- Z teplomeru odlepte nálepku a umiestnite na bok tela do podpažušia.
- Pritisnite rameno a počakajte 3 minúty na prvé meranie teploty – pri kratšom čase by mohol teplomer poskytnúť nepresné údaje.

Meranie:

- Pre zistenie teploty ruku zdvihnite. Ďalšie merania sú prakticky okamžité. Pre ďalšie meranie jednoducho zdvihnite ruku.
- Zadnej čiernou bodkou uvedenou na mierečke a bokmi. Najčiernejšia bodka ukazuje správnu teplotu (pozri príklad).

Poznámka: TraxIt® bude na podpažuši prísnutý aj počas kúpania a na normálnej, zdraivej a neprorušenej počuke ostane až 48 hodín.

Odstránenie:

Jemne odlepte a zahodte. NEPOUŽÍVAJTE OPAKOVANÉ.

Presnosť: +0,1°C až -0,2°C (maximálna prípravná chyba).

Teplomer nemá žiadnu odchyľku.


Nepoužívajte opakovane:

Opakovane použitie môže mať za následok ohrozenie celistvosti výrobkov viest' k zlyhaniu zariadenia, alebo môže vytvárať riziko kontaminácie rany, infekcie pacienta alebo krízovej infekcie, ktorá môže viest' k zraneniam, ochoreniam alebo smrť pacienta.

Splňa normu ASTM E 1299-96 Lékarske teplometry.

Časť 2: Teplometry so zmenu typu fázy (bodova matrica).

Posledná čierna bodka ukazuje 37,2°C.



MD: Zdravotnícka pomôcka

LT – Nešiojamas vaikiškas pažastinis termometras

Instrukcijos:

- Termometr nuplyskite nuo pagrindo ir pridėkite priė kūno pažastystę.
- Pažast suglauskite ir palaukitė 3 minutes kad pirmą kartą išmatuotumete.

Kaip registruoti parodymus:

- Pakeleite ranką į pažiūrėkite reikšmę. Nuo šiol ir po reikšmės yra faktiškai esamosios. Tiesiog pakelkite pažastį ir pažiūrėkite kitą reikšmę.
- Pažiūrėkite į taškų tinklą. Aukščiausias joudas taškas rodė esamą temperatūrą (ži. pavyzdi).

Pastaba: TraxIt® išsiška pažastystę maudantius ir jų galima palikti iki 48 valandų ant normalios, sveikių, nepažeistos odos.

Norėdami numiti: Švelniai nuplyskite į ruimkite. NENAUDOKITE PAKARTOTINAI.

Tiksliumas: Nuo +0,1°C iki -0,2°C (didžiausia leidžiama paklaida).

Termometras nerustas temperatūros iš naujo.

Pakartotina:

Pakatosnis naujodžius galiai sukelti pavojus produktui patikimumas, sukelti prietaiso gedimo, arba gali būti rizikos žaidžiu užkrėtimu, pacientų infekcijos ar infekcija, kuri gali sukelti trauma, liga ar pačientų mirus.

Atitinkia ASTM E 1299-96 klinikinių termometrų 2 dalį: beiškelčiančios fazės (taikinės matricos) termometrai.

Paskutinis joudas taškas rodė 37,2°C temperatūrą.



Pagaminta nenuaudojant natūralaus kaučiuko lateksu.



LV – Valkašanai piemērots bērnu padusē lietojams termometrs

Norādījumi:

- Izņemiet termometru no iepakojuma un ieviejojet to padusē.
- Pirmajam temperatūras mērinumam piešķiriet termometru ar roku 3 minutes – išāk laika posmā var būt neprecīzi rādījumi.

Rezultātu noslēšana:

- Atlaidejiet roku, lai veiktu nākošo mērinumu.
- Apskatiet punktu izvēlojumu. Augējais melnais punkts norāda pareizo temperatūru (skaiti piešķirētu).

Levēriābi: TraxIt® piestiprinās padusē ari vannošanas laikā un normālai, veselai, nebojātai ādai var tikt piestiprināts līdz 48 stundām.

Nopēmšana: Uzmanīgi nonemiet un izničiniet termometru. NELIETOJET ATKĀRTOTI.

Precīzitāte: +0,1°C līdz -0,2°C (maksimālā pieļaujama klījuma).


Termometram nav temperatūras neprecīzitātes.

Neizmantojiet:


Otreizējās saudzē produkta integritātes, izraisīt ierices ateeice var izraisīt vai var var rāsīku brūcu inficēt pacientu infekcijas vai pārrobežu infekcijas, kas var novest pie traumas, slimības vai pacienta nāvi.

Atbilst standartiem ASTM E 1299-96 Kliniskie termometri, 2. daļa: termometri ar fāzu izmaiņu (punktu matrice).

Pēdējais melnais punkts rāda 37,2°C.



Nav iegādājoties no dabiskā kaučuka lateksa.



MD: Mediciniska ierice

NL – Draagbare Kinder Thermometers voor onder de arm

Gebruiksaanwijzingen:

- Trek de termometer los van de achtersteun en plaat op de zijkant van het lichaam in de oksel.
- Sluit de arm en wacht 3 minuten voor de eerste temperatuurmeting – kortere tijden kunnen leiden tot inaccurate waarden.

Afzetten:

1. Til om af te lezen de arm op. Daarna zijn de waarden er praktisch onmiddellijk. Til gewoon de arm op om de volgende waarde af te lezen.
2. Kijk naar het puntentrek. De hoogste zwarte punt geeft de correcte temperatuur aan (zie voorbeeld).

Opmerking: TraxIt® zal door baden aan de oksel hechten en mag op een normale, gezonde, onbeschadigde huid maximaal 48 uren blijven zitten.

Vervijfderen:

Trek langzaam eraf en gooï weg. NIET HERGEbruiken.

Accuratesse: +0,1°C tot -0,2°C (maximum toegestane fout).

De thermometer heeft geen temperatuurcompensatie.

Voor éénmalig gebruik: Hergebruik kan de integriteit van het product aantasten, tot defect van het apparaat leiden of risico creëren op besmetting van de wond, infectie of de patiënt of kruisinfec tie, die op hun beurt kunnen leiden tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt.

Voldeet aan ASTM E 1299-96 Klinische thermometers Deel 2:

Fase wijzigingstype (puntmatrix) thermometers.

Laatste zwarte punt geeft 37,2°C aan.

PL – Termometr dla dzieci przeznaczony do przyklejenia w dole pachowym

Wskazówki:

- Oderwać termometr od podkładki przyklej go z boku ciała, w dole pachowym.
- W celu dokonania pierwszego pomiaru opuścić rękę wzduż ciała i odczekać 3 minuty – jeśli czas pomiaru będzie krótszy, uzyskany wynik może być niezdokładny.

Odczyt wyników:

- Po upływie 3 minut podnieś ramię, aby odczytać wynik. Dalszy pomiar temperatury zachodzić będzie w sposób ciągły przez cały okres pozostawiania termometru na skórze. W celu przeprowadzenia kolejnych odczytów wystarczy unieść ramię.
- Należy spojrzeć na listkę punktów. Czarny punkt o najwyższej wartości wskazuje prawidłową temperaturę (patrz przykład).

Uwaga: Termometr TraxIt® nie ulega odklejeniu podczas kąpieli. Na prawidłowej, zdrowej, nieuszkodzonej skórze można go pozostawić na okres do 48 godzin.

Aby zadać:

Delikatnie odwrócić i wyryzucić. NIE UŻYWAĆ PÓŁTORNIĘ.

Dokładność: +0,1°C do -0,2°C (maksymalny dopuszczalny błąd).

Termometr nie ma kompensacji temperatury.

Nie używać ponownie: